

## ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

### SAFETY AT WORK IN LABORATORY

จิตราพร ภูมิภาคดีกพ

PUSAPUKDEPOB, J.

ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

*Department of Industrial Hygiene and Safety, Faculty of Public Health,*

*Burapha University, Chonburi, 20131, Thailand.*

[Jitrapun@bucc4.buu.ac.th](mailto:Jitrapun@bucc4.buu.ac.th) or [jitrapunp@hotmail.com](mailto:jitrapunp@hotmail.com)

#### บทคัดย่อ

การศึกษาความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ มีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่  
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากผลกระทบของสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการต่อสุขภาพอนามัยให้  
กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักรถึงสภาวะแวดล้อมที่อาจเป็น  
อันตรายในห้องปฏิบัติการ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่  
อันตรายจากสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ ไฟฟ้า  
รังสี ชีววัตถุ เช่น สัตว์ทดลองและเชื้อรา สารเคมี เช่น สารพิษ สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน  
สารไวไฟ สารระเบิด สารที่เข้ากันไม่ได เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงจำพวกเชื้่าวัวไป  
ขยายติดเชื้อ การก้มมันตั้งแต่ 10 นาที สารก่อมะเร็ง และสารเคมี การดำเนินการป้องกันและ  
ควบคุมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ควรประกอบด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
ในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย การฝึกอบรม การตรวจติดตามภาวะสุขภาพ การจัด-  
ทำมาตรฐานในการดำเนินงานเมื่อเกิดอุบัติภัย รวมทั้งการจัดทำบันทึกรายงานอุบัติเหตุ

## ABSTRACT

The aim of study for safe work practice in the laboratory is to identify the knowledge of hazards from environmental conditions which will give impact to the health of laboratory workers and other associated. The study aims to get recognition to the hazardous conditions in the laboratory work inorder to use as a preventive and corrective measurement. The hazardous environmental conditions in the laboratory consist of the hazards from machinary and equipment, electric, ionizing radiation, biomaterials such as animal and biological agent, chemicals such as toxic substance, carcinogen, corrosive, flammable, explosive and incompatible substance. Those also include the hazardous waste such as rubbish, infections rubbish, radiative waste, carcinogenic waste, chemical waste. The implementation for prevention and control of safety in laboratory work should include the arrangement of safety officer, safety committee, training, health examination, standard operation in case of accident as well as the accident record system.

## บทนำ

สถานที่ทำงานเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนของสถานประกอบการ (โดยเฉพาะโรงพยาบาล/บริษัทที่มีกระบวนการผลิต) โรงพยาบาล โรงพยาบาล วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย กระทรวง หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน ส่วนใหญ่มีห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งของสถานที่ทำงานคังกล่าว ห้องปฏิบัติการเหล่านั้นมัก ประกอบไปด้วยสารเคมีและชีวิตถูก สารเคมีที่ใช้เหล่านั้นนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายและพิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สารเคมี และชีวิตถูกบางชนิดสามารถก่อให้เกิดอันตราย โดยทำให้เกิดการบาดเจ็บ เป็นโรค หรือทำให้เสียชีวิตได้ และการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอัคคีภัยและระเบิดได้ นอกจากนั้นถ้า ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่อาจมีการออกแบบอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน การระบบยาガ๊ส ตู้ดูดควัน พัดลม เครื่องมืออุปกรณ์ รังสี แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า ระบบห่อแก๊ส ระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ระบบบำบัดน้ำใช้ ระบบสูญญากาศรวม และระบบการกำจัดของเสีย

อันตรายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นการเพิ่มอันตรายจากผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย เพราะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะได้รับพิษจากสารเคมีโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมจาก การปล่อยของเสียประเภทสารอันตรายออกสู่ภายนอกด้วย ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในห้องปฏิบัติการจะช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบหากถึงภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

### **การออกแบบ การจัดสภาพการทำงาน และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ**

อันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการสามารถลดลงได้หากห้องปฏิบัติการนั้นได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแล้ว จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษซึ่งจะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน

#### **1. อาคารสถานที่**

ห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบควรเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งอยู่ในตัวอาคารชั้นเดียว แยกจากอาคารอื่น (Isolated single-story building)

คุณลักษณะของห้องปฏิบัติการ วัสดุก่อสร้างหนังเศคนาน พื้นและพื้นผิวได้ปฏิบัติการ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้

ห้องเก็บสารเคมี ควรแยกจากห้องปฏิบัติการ กรณีจำเป็นต้องเก็บสารเคมีหลายประเภทในปริมาณมาก ๆ ควรออกแบบโดยเฉพาะอาคารเก็บสารเคมีที่ยังไม่ได้ใช้และใช้แล้ว

#### **2. การจัดสภาพห้องปฏิบัติการ**

งานในห้องปฏิบัติการจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการวิเคราะห์ทดลองเท่านั้น จึงไม่ควรมีโต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงานนั่งทำงานประจำในห้องนั้น ส่วนที่เป็นห้องพัก ส่วนธุรการ ส่วนรับส่งตัวอย่าง และส่วนปฐมพยาบาล ควรแยกออกจากส่วนปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการที่มีกิจกรรมเฉพาะควรแยกไปเป็นสัดส่วน เช่น ห้องปฏิบัติการที่ใช้รังสีคิวแร็กต่างหาก ห้องปฏิบัติการที่มีเชื้อโรคอันตรายต้องมีประตู 2 ชั้น และมีระบบ Air lock ก่อนเข้าห้อง การวางโต๊ะปฏิบัติการอาจจะทำได้ 3 รูปแบบ คือ วางซิดตามความยาวผนัง (Wall bench) กลางห้อง (Island bench) และยื่นจากผนัง (Peninsular)

### 3. การจัดระบบห้องปฏิบัติการ

ระบบระบายอากาศ ห้องปฏิบัติการควรมีการถ่ายเทอากาศอย่างทั่วถึง โดยรักษาความชื้นระหว่าง 30 – 60 % และอุณหภูมิไม่เกิน  $35^{\circ}\text{C}$  การระบายอากาศควรอยู่ระหว่าง 4 – 8 เท่าของขนาดห้องปฏิบัติการต่อชั่วโมง

ตู้คุณภาพ ใช้สำหรับระบายอากาศเฉพาะที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้สารพิษ พัดลม ใช้ในการระบายอากาศ ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เช่น ชนิดระบายอากาศภายใน ชนิดคุณภาพระบายออกนอกอาคาร ชนิดระบายผู้คนและคัววัน

แสงสว่าง ห้องปฏิบัติการต้องมีแสงสว่างเพียงพอทุกจุด ซึ่งความเข้มของแสงโดยทั่วไป 540 ลักซ์ ส่วนบริเวณที่ทำงานละเอียด 1,100 ลักซ์

ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งสวิตช์บอร์ด ปลั๊กเสียบ ฟิวส์มอเตอร์ หม้อแปลง ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความชำนาญเท่านั้น

ระบบท่อแก๊ส การต่อท่อแก๊ส การติดตั้ง การวางแนวท่อโดยช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะ และใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน

ระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย ควรมีระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น Automatic sprinklers หรือหัวท่อน้ำดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงที่ดับไฟได้ทั้งประเภท ก, ข, ค และ ง และควรมีระบบสัญญาณเตือนภัยโดยอัตโนมัติ เช่น ระบบตรวจรับอัคคีภัย หรือระบบกรีงคุกเฉิน

ระบบน้ำใช้ การจัดการระบบนำ้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ ควรมีน้ำดื่มการควบคุมแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอ เพราะแรงดันน้ำที่ไม่สม่ำเสมอจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการกลั่นได้ งานด้านชลชีวิทยาและสัตว์ทดลอง ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อจึงควรใช้กอกน้ำชนิดที่ใช้เท้าเหยียบหรือใช้ข้อศอกผลัก และไม่ควรวางถังน้ำดื่มในห้องปฏิบัติการ

ระบบสูญญากาศรวม ควรมี HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) และถ้าเป็นงานเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งควรใช้เครื่องทำสูญญากาศแยกต่างหาก

ระบบกำจัดของเสีย ควรมีการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย โดยพิจารณาถึงปริมาณและชนิดของเสียที่ต้องการกำจัด ทั้งนี้เนื่องจากของเสียนมีคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพ ตลอดจนพิษภัยแตกต่างกัน ระบบการกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป ได้แก่ ระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบเตาเผา และระบบการเก็บเพื่อส่งไปกำจัด

## อันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ การป้องกัน หรือการแก้ไข

### 1. อันตรายจากเครื่องมือ และอุปกรณ์

ได้แก่ ถังแก๊ส เครื่องให้ความร้อน (เช่น หม้อน้ำความร้อน ตู้อบไนโตรเจฟ) เครื่องให้ความเย็น (เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง Cooling bath, Cryogenic fluid) เครื่องมือที่ใช้แก๊ส (Atomic Absorption) และเครื่องมืออื่น (เช่น Centrifugation, Vacuum equipment)

#### การป้องกันอันตราย

- ระมัดระวังในการใช้โดยการอ่านคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการขนย้าย การกำหนดสถานที่จัดเก็บ การจัดเก็บ การตรวจสอบ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก வெனตาเนอร์กับ เสื้อคลุม

### 2. อันตรายจากไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นของห้องปฏิบัติการ แต่ถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ อันตรายที่เกิดขึ้นมี 2 ลักษณะคือ ไฟฟ้าดูดและไฟไหม้

#### การป้องกันอันตราย

- เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดควรต่อสายดิน หรือใช้เต้าเสียบขนาด 3 รู ซึ่งมีสายต่อลงดิน
- ไม่จับต้องเครื่องไฟฟ้าหรือเสียบปลั๊กไฟฟ้าเมื่อร่างกายเปียกชื้น
- ตรวจสอบเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ และตรวจสอบปลั๊กทุกครั้งที่เลิกใช้
- ควรพิจารณาการติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดป้องกันไฟฟ้าดูดและตัดวงจร ตามความเหมาะสม

- ในบริเวณที่มีการใช้สารติดไฟง่าย ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันประกายไฟที่ทำให้ระเบิดได้

- เมื่อก่อไฟไหม้ ให้ตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าห้องปฏิบัติการ และดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่ดับไฟประเภท C

### 3. อันตรายจากรังสี

ถ้าสารกัมมันตรังสีมีความแรงรังสีสูงมากจะเกิดยันตรายอย่างเฉียบพลัน แต่ถ้าความแรงรังสีต่ำจะเกิดยันตรายอย่างเรื้อรัง

### การป้องกันอันตราย

- ต้องใช้ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 衫วมเลือดกลุ่มป้องกัน รองเท้า และถุงมือ ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก

- ต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ และจุลทรรศน์วิทยาส่วนบุคคล

- ต้องติดไฟล์มบันทึกรังสีส่วนบุคคล(Film badge) หรือแบบอื่นๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานควรทำในตู้คุณควนหรือตู้กระโจก (Glove box) ให้นำกที่สุด และก่อนปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องแน่ใจว่าได้เปิดเครื่องดูดอากาศแล้ว

- ผู้ที่มีแพลงคานร่างกายไม่ควรปฏิบัติงานกับสารกันมันตั้งสี

### 4. อันตรายจากเชื้อโรค

4.1 สัตว์ทดลองที่ใช้ทดลองกับสารเคมีอันตราย เช่น สารพิษ สารก่อมะเร็งและเชื้อโรค อาจก่อให้เกิดพิษและติดเชื้อโรคได้

#### การป้องกันอันตราย

- ผู้ทำงานประจำในห้องสัตว์ทดลองควรได้รับภูมิคุ้มกันเชื้อบาคทะบัก และเชื้อเอ็นแทก้าเป็น

- เปลี่ยนรองเท้าและเสื้อกันเปื้อนก่อนเข้าหรือออกบริเวณสัตว์ทดลอง

- ถังมือทุกครั้งหลังขึ้นสัตว์ทดลอง

- ไม่สัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุจนกว่าจะรายงานผู้ดูแล

- หากมีแพลงคานหรืออยูขึ้นกับสัตว์ที่ผิวนังหลังขึ้นสัตว์ ควรรีบคัดเลือกด้านน้ำ และสบู่ แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อทันที

- บริเวณเดี่ยง กักกัน หรือทดลองสัตว์ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์จากภายนอก หากพบสัตว์จากภายนอกเข้าไปต้องบันทึกเพื่อติดตามอาการผิดปกติของสัตว์ทดลอง และปิดกันหรือทำลายช่องทางที่สัตว์อินจี้เข้าไปได้ด้วย

- สัตว์เดี่ยงหลังการทดลองต้องกำจัดโดยเผาหากทึ่งในเตาเผา

- การทำความสะอาดครุภัณฑ์ต้องระวังการกระเด็นของเชื้อโรคจากสิ่งขึ้นถ่ายของสัตว์ และลิ้งขึ้นถ่ายครัวแยกไว้เพื่อนำไปทำลาย

- ทรงสัตว์ทดลองที่ส่งสัญญาณเป็นเชื้อโรคต้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกรั้ง

- การ Inoculate และผ่าสัตว์เพื่อตรวจพยาธิสภาพครัวเรือนใน Safety cabinet

#### 4.2 จุลชีพ ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ จำแนกตามความรุนแรงเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 Low Individual and Community Risk เป็นจุลชีพที่ไม่ก่อให้เกิดโรคสำคัญในคนและสัตว์ เช่น *Bacillus Escherichia coli*

กลุ่มที่ 2 Moderate Individual Risk, Limited Community Risk เป็นจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อหมู่ชน ปศุสัตว์ และสั่งแวดล้อม ผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับเชื้อกลุ่มนี้อาจได้รับการติดเชื้อรุนแรงได้ แต่สามารถป้องกันและรักษาได้และการติดต่อของโรคอยู่ในวงจำกัด เช่น *Salmonella typhi, Virus*

กลุ่มที่ 3 High Individual Risk, Low Community Risk เป็นจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคอันตรายต่อคน แต่จะไม่ติดต่อไปยังผู้อื่น เช่น *Brucella Spp., Fever Virus*

กลุ่มที่ 4 High Individual and Community Risk เป็นจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคอันตรายต่อคนและสัตว์ และติดต่อไปยังคนและสัตว์ได้โดยตรงและโดยอ้อม เช่น ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคป่ากและเทาเปื้อยในสัตว์

#### การป้องกันอันตราย

- ผู้ทำงานกับจุลชีพอันตรายสูงควรได้รับภูมิคุ้มกัน

- เลือกชนิดของ Safety cabinet ให้เหมาะสมกับจุลชีพแต่ละชนิด

- สวมเสื้อคลุมกันเป็นอน แวนตานิรภัย ถุงมือ ระหว่างปฏิบัติงานทุกรั้ง

- ถ่ายมือทุกรั้งเมื่อทำการทดลองเสร็จ และก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ

- ไม่รับประทานอาหาร เก็บอาหาร สูบบุหรี่ และใช้เครื่องสำอางในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

#### กับจุลชีพ

- ไม่ควรเปิดประตูห้องปฏิบัติการทิ้งไว้ ไม่นำเด็ก และสัตว์เลี้ยง เข้ามาบริเวณทำงาน

- รักษาห้องปฏิบัติการให้สะอาด ทำความสะอาดผ้าเช็ดพื้น โต๊ะปฏิบัติการ อย่างน้อยวันละครั้ง

- ภาชนะและวัสดุที่ป่นเปื้อนก่อนทำความสะอาดต้องผ่านกระบวนการทำลายเชื้อส่วนภายนอก ที่ต้องการทำลายให้เพาตามความเหมาะสม

- รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่เกิดการหลุดรั่วของกุลชีพอันตราย นำเข้าบริเวณนั้น บันทึกอุบัติเหตุ การแก้ไข ติดตามอาการผู้ปฏิบัติงาน หรือให้การป้องกันรักษาตามสภาพ ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- ติดป้ายหน้าห้องปฏิบัติการแสดงชนิดเชื้อที่ทดลอง ชื่อหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ ข้อกำหนด ผู้ผ่านเข้าห้อง
- ตรวจและบันทึกสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

## 5. อันตรายจากสารเคมี

### 5.1 สารพิษ (Toxic substance)

5.1.1 ตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic solvent) เป็นอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากเป็นสารที่ระเหยได้ จึงเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจและผิวหนัง แล้วทำให้เกิดพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินอาหาร ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบผิวหนังและนัยน์ตา

ตัวทำละลายอินทรีย์กลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่

- Saturated hydrocarbons, Aromatic hydrocarbon, Mixture of volatile petroleum, Chloro hydrocarbons, Alcohols, Ether, Esters, ketone, Glycols และ Glycol ether

#### การป้องกันอันตราย

- การใช้ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น เครื่องปิดมูก (Mask) ถุงมือ

- เก็บไว้ในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี

- ห้ามเก็บตัวทำละลายอินทรีย์หรือตัวอ่อน弱ที่สกัดอยู่ในตัวทำละลายอินทรีย์ไว้ในตู้เย็น ชนิดธรรมชาติ เนื่องจากไօระเหยาอาจจะสัมผัสประกายไฟในตู้เย็น เกิดการระเบิดได้ ตู้เย็นที่เก็บสารพกน้ำได้ ต้องเป็นชนิดไม่เกิดประกายไฟ (Explosive proof)

5.1.2 แก๊สพิษ จากการใช้หรือที่เกิดจากปฏิกิริยาในกระบวนการวิเคราะห์ เป็นอันตรายต่อระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต

### การป้องกันอันตราย

- ในการทำงานกับแก๊สพิษควรทำในตู้ดูดควันหรือการระบายอากาศที่ดี

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันแก๊สพิษที่เหมาะสม

ผงผุนและไอโลหะ เป็นอนุภาคขนาดเล็กๆ ของสารที่มีขนาด  $0.1-25$  ไมครอน ก่อให้เกิดอันตรายทึ้งต่อปอดและผิวนัง อนุภาคที่มีขนาดเล็กเป็นอันตรายมากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่

5.1.3 ผงผุน และไอโลหะที่เป็นอันตราย ได้แก่ ตะกั่ว proto แคลเมิร์น โกรเมิร์น แมงกานีส ซิลิกา แอสเบสตอส

### การป้องกันอันตราย

- ใช้หน้ากากกันผงผุนที่เหมาะสม

- การจำกัดสารประกอบโลหะหนัก วิธีที่เหมาะสมคือ การเปลี่ยนให้เป็นเกลือก่อนทิ้งไป

### 5.2 สารก่อมะเร็ง (Carcinogenic substance)

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer) ได้รวบรวมและประเมินถูกต้องก่อมะเร็งของสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ปรากฏว่ามี 246 ชนิด ที่ทำให้เกิดมะเร็งในคนได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีหลักฐานบ่งชี้แน่ชัดว่า ทำให้คนเป็นมะเร็งได้ มีอยู่ 50 ชนิด

กลุ่มที่ 2 A เป็นกลุ่มที่มีหลักฐานบ่งชี้อ่อนข้างแน่ชัดว่า ทำให้คนเป็นมะเร็งได้ มีอยู่ 37 ชนิด

กลุ่ม 3 B เป็นกลุ่มที่มีหลักฐานบ่งชี้พอสมควรว่าอาจจะทำให้คนเป็นมะเร็งได้ มีอยู่ 159 ชนิด

สารก่อมะเร็งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนั้นมีมากหลายชนิดและแตกต่างกันใน แต่ละห้องปฏิบัติการซึ่งยากจะรวบรวมได้ แต่อย่างไรก็ตามสารก่อมะเร็งที่ใช้ในการปฏิบัติการจะมีทั้ง 3 กลุ่ม และทำให้เกิดมะเร็งที่ระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะปอด เด้านอก ต่อมไทรอยด์ กระเพาะอาหาร ตับ ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ สมอง เม็ดเลือดขาว ต่อน้ำเหลือง ผิวนัง เป็นต้น

### การป้องกันอันตราย

- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตราย และการป้องกันอันตรายของสารก่อมะเร็ง

- ไม่รับประทานอาหาร คึ่มเครื่องคึ่ม สูบบุหรี่ เก็บอาหาร แต่งหน้าในห้องปฏิบัติการ

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม

- ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ การกลั่น การแยก การซึ้ง สารก่อมะเร็งให้ทำในศูนย์คุณวัน

- การทดสอบสารก่อมะเร็งในอาหารเพื่อให้กับสัตว์ทดลอง และให้สารก่อมะเร็งแก่สัตว์ทดลอง(การฉีด การทา การป้อน การหมายด) ควรทำในศูนย์คุณวัน

- การจัดเก็บ การแบ่งถ่าย และการขนย้าย สารก่อมะเร็ง ควรใช้ภาชนะและวิธีการที่มีมาตรการเหมาะสม

- การรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และห้องปฏิบัติการ ควรทำอย่างสม่ำเสมอ

5.3 สารกัดกร่อน (Corrosive substance) ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนร่างกายเมื่อสัมผัส โดยตรงจากการสูดดม กลืนกิน ซึ่งจะมีฤทธิ์กัดกร่อนมากเมื่อมีความเข้มข้นสูง ได้แก่  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$ , HCl, NaOH, KOH,  $NH_3$  เป็นต้น

#### การป้องกันอันตราย

- ควรมีฉลากติดชัดเจน

- กรณีต้องเก็บแยกจากสาร Oxidizing agent และควรเก็บในที่เย็นและห่างไกลจากสารเคมีอื่น ๆ เช่น โปรดตัวเข้มคลอรีต และโลหะต่าง ๆ เช่น Zn, Mg, Cu, Fe เพราะถ้าการ存放ไปจะทำให้เกิดแก๊ส  $H_2$  ซึ่งติดไฟได้

- ใช้กรดและด่างเข้มข้นในศูนย์คุณวัน

- ใช้หน้ากากป้องกันอันตราย

#### 5.4 สารไวไฟ (Flammable substance) แบ่งเป็น 3 ประเภท

5.4.1 แก๊สไวไฟ มีอันตรายมากเพราะติดไฟง่ายและระเบิดได้ เมื่อจากการขยายตัวเมื่อร้อนในที่จำกัด อุบัติเหตุมักเกิดจากการรั่วของแก๊สซึ่งมองไม่เห็น เช่น Acetylene, Hydrogen, Methane, Oxygen, LPG.

5.4.2 ของเหลวไวไฟ อันตรายเกิดขึ้นเมื่อระเหยเป็นไอลอยไปสัมผัสแหล่งติดไฟหรือความร้อนทำให้อุณหภูมิสูงถึงจุดวิกฤต ไฟเกิดไฟลุกใหม่ขึ้น เช่น Acetone, Benzene, Toluene, Xylene, Methanol

5.4.3 ของแข็งไวไฟ อันตรายจากการถูกไหม้และระเบิดได้เมื่อสัมผัสถกับอากาศในสัดส่วนพอดี เช่น พลาสติก ผงถ่าน ผงกำมะถัน

### การป้องกันอันตราย

- ภาชนะบรรจุต้องมีสลากแสดงรายละเอียดของสารที่บรรจุ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ อันตรายของสาร เครื่องหมายเตือนอันตราย ข้อควรระวัง วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ วิธีการขนย้าย และเก็บรักษา

- ต้องมีป้าย “ห้ามสูบน้ำหนร” และ “ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด” ติดตั้งไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่มีการประกอบกิจกรรม และภาชนะให้ปฏิบัติตามข้อห้ามโดยเคร่งครัด

- สถานที่วางสาร ไวไฟที่เป็นแก๊สหรือของเหลว ไม่ควรมีอุณหภูมิสูง หรือใกล้แหล่งติดไฟ และ เปลาไวไฟ ส่วนของแข็งไวไฟไม่ควรอยู่ใกล้ความร้อน กรด หรือสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ หรืออากาศ

- การเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการให้มีจำนวนปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในแต่ละวันเท่านั้น

5.5 สารระเบิด (Explosion substance) เป็นสารที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งที่ห้อมล้อม โดยฉับพลัน ในเมื่อระเบิดขึ้น ชั้วนที่ทำให้เกิดการระเบิดได้คือ ความร้อน การเสียดสี แรงกระแทก ความดันสูง เป็นต้น ตัวอย่างสารระเบิด ได้แก่ Ammonium nitrate, Azide, Chlorate, Nitroglycerine, Peroxide ฯลฯ

### การป้องกันอันตราย

- ปฏิบัติตามกฎหมาย (พรบ. อาชุชปีน วัตถุระเบิด ออกไม้เพลิงและสิ่งที่ขึ้นอาชุชปีน พ.ศ. 2490)

- สารระเบิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต้องเก็บแยกจากสารเคมีอื่น และไม่ควรมีปริมาณมาก

- สารระเบิดต้องเก็บให้ห่างจากไฟและความร้อนและควรมีป้ายบอกอันตราย และป้าย “ห้ามสูบน้ำหนร” และป้าย “ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด” ติดตั้งไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน

5.6 สารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatable substance) เป็นสารที่เมื่อผสมกันจะเกิดอันตราย แต่เมื่ออยู่ต่ำลำพังจะไม่เป็นอันตราย อันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำปฏิกิริยากันเกิดความร้อน จนลุกไหม้ หรือระเบิดและอาจให้สารไวไฟหรือแก๊สพิษออกมานา

### การป้องกันอันตราย

- ต้องเก็บให้ห่างจากน้ำ ความชื้น สาร Oxidizing agent และเชื้อเพลิงอื่น ๆ

- ภาชนะหรือหินห่อบรรจุต้องเขียนชื่อสารเคมีไว้พร้อมคำเตือนต่าง ๆ ไว้

- เพื่อความปลอดภัยควรกำหนดว่า “ห้ามใช้เครื่องมือโลหะจัดเปิดหรือตีกระทบฟ้าภาชนะ” ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดประกายไฟในการจุดดัดไฟได้

## 6. กากของเสีย (*Hazardous waste*)

เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากริม และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การกำจัดกากของเสียต้องพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเป็นพิษและอันตรายของกากของเสียนั้น ๆ

### การป้องกันอันตราย

- งบประมาณที่ใช้ให้เก็บไว้ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ แยกประเภทโดยแก้วิธีไว้ต่างหาก

- งบประมาณเชื้อและซากสัตว์ทดลอง ให้แยกเก็บจากงบประมาณที่ใช้ไว้ และกำจัดโดยวิธีเผาในเตาเผา เพื่อทำลายเชื้อโรค(ในกรณีส่งให้กรุงเทพมหานคร/เทศบาล กำจัดต้องใส่ถุงพลาสติกสีแดง)

- ภารกิจกันมันครั้งสุดท้าย ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

- ภารกิจกันมันครั้งสุดท้าย ต้องไม่ทิ้งท่อระบายน้ำ ให้เข้าระบบกำจัดน้ำเสียรวมหรือฝัง และวิธีที่ดีที่สุดคือ การเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงกว่า  $1000^{\circ}\text{C}$

- ภารกิจกันมันครั้งสุดท้าย ต้องไม่ทิ้งท่อระบายน้ำ ให้เข้าระบบกำจัดน้ำเสียรวมหรือฝัง และวิธีที่ดีที่สุดคือ การเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงกว่า  $1000^{\circ}\text{C}$

### ก่อนทิ้ง

: ถ้าเป็นตัวทำละลาย ควรแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ และกำจัดโดยวิธีการที่ถูกต้อง

: ถ้าเป็นกรดและด่าง ควรทำให้เจือจางหรือเป็นกลางก่อนทิ้งสาร กำจัดน้ำทิ้ง

: ถ้าเป็นโลหะหนัก ควรตอกตะกอนให้เป็นเกลือ เก็บตากไว้เพื่อรอกำจัดโดยวิธีที่เหมาะสม

: ถ้าเป็นสารระเบิด ควรทำให้สลายตัวหรือเสื่อมสภาพโดยการแช่ในสารละลายต่าง ๆ ตามวิธีการที่ถูกต้อง

## สรุป

จากการศึกษาความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เป็นกลุ่มนุกคลที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมี ชีววัตถุและอุบัติภัยต่างๆ จึงควร มีการป้องกันและควบคุมดูแลความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อลดอันตรายดังกล่าว ดังนั้น การจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ จึงควรพิจารณาถึงองค์ประกอบหรือจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Officer) เพื่อทำหน้าที่

- จัดหาและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น เครื่องดับเพลิง เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สัญญาณเตือนไฟไหม้ (Automatic smoke and Fire alarm) เครื่องใช้และยาสำหรับการปฐมพยาบาล

- ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของการดำเนินงานเครื่องมือเครื่องใช้และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ

- รายงาน/ศึกษา/วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

- ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการความปลอดภัย

2. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) เพื่อทำหน้าที่

- ให้คำแนะนำ สรงเสริม กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานระหนักรถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและทางลาดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

- ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

- ดำเนินการจัดทำระเบียบปฏิบัติ/คู่มือความปลอดภัย (Safety manual) โดยมีการปรับปรุงให้เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

- ดำเนินการจัดทำแบบตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ(Laboratory Safety Inspection Report)

- กำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลสารเคมีที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น MSDS (Material Safety Data Sheet) และติดตามเอกสารใหม่ ๆ เช่น รายชื่อสารก่อมะเร็งของ IARC (The International Agency for Research and Cancer)

- กำหนดแนวทางและวิธีการกำจัดภารพพิษ

3. จัดให้มีการฝึกอบรม (Safety training) ในเรื่องต่อไปนี้

- ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและวิธีการปฏิบัติ

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

- การป้องกันไฟไหม้ การสาดดับและฝึกซ้อมการดับไฟ

- การดำเนินการเมื่อสารเคมีหลุดรั่ว

- การปฐมพยาบาล

4. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้งหรือตามลักษณะของสารอันตราย

5. จัดทำมาตรการในการดำเนินเมื่อเกิดอุบัติภัย ได้แก่ การดำเนินเมื่อสารเคมีหลุดรั่วและการดำเนินการเมื่อเกิดไฟไหม้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6. จัดทำบันทึกรายงานอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือน้อยก็ตามควรทำบันทึกไว้ โดยในบันทึกจะต้องรายงานเกี่ยวกับสาเหตุ ผลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะในการป้องกัน และควรเสนอบันทึกนี้ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดมาตรการการป้องกันนำไปใช้อุบัติเหตุลักษณะนั้น ๆ เกิดขึ้นได้อีก

### บรรณานุกรม

คณะกรรมการแก้ไขวิเคราะห์สารเป็นพิษ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2535) “คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”. กรุงเทพ, โรงพิมพ์การศناسา. 1-40, 49-53.

ชัยยุทธ ชวอลินธิกุล และสุมาลี ชนะชาญมงคล (2539) “ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการใช้สารเคมีในการทำงาน” กรุงเทพ, บริษัทอมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 81 หน้า.

พรพินลด กองพิพิทย์ (2543) “สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : 环境卫生 ประเมิน ควบคุม” กรุงเทพ, นำอักษรการพิมพ์. 41-45, 216.

เอเลน อาร์มย์ดี สุพาร สารอรุณ และเฉลินชัย ชัยกิตติภรณ์ (2540) “ข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคาร เก็บสารเคมี และวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสหประชาชาติ”. กรุงเทพ, โรงพิมพ์สำนักเลขานุการ คณะรัฐมนตรี. 70 หน้า.

American Conference of Government Hygienists (ACGIH) (2001). “Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices”. Cincinnati., 13-65.

**Heinrich H.W., Petersen D. and Rods N. (1980).** “Industrial Accident Prevention”. New York :Mc Graw Hill. 420 p.

**Nick H., James P. and Michool L. (1988)** “Chemical Hazards of the Workplace.” Philadelphia : J.B. Lippincott Co. 573 p.