


Sagger Firing

เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้รักษาคนหนึ่งในวงการเครื่องปั้นดินเผาของไทยได้กล่าวไว้ว่า ในการทำเครื่องปั้นดินเผาให้ได้น้ำดองอาศัยของดี 4 อย่าง ซึ่งประกอบด้วย

1. เตาเผาที่ดี
2. ดินเหนียวที่ดี
3. น้ำยาเคลือบที่ดี
4. การออกแบบที่ดี

สิ่งต่างๆเหล่านี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียไม่ได้ เช่นถ้าหากอย่างดีหมดยกเว้นเตาเผาไม่ดี เตาเผาไม่ดี ในที่นี้หมายถึงเตาเผาที่ไม่สามารถเผาได้ในอุณหภูมิที่ต้องการ หรือ อุณหภูมิภายในเตาไม่สม่ำเสมอผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็ไม่ดี หรือทุกอย่างดีหมดยกเว้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ดีก็ไม่สามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่จะนำไปใช้สอยและการมีคุณค่าของสิ่งฯ นั้น จึงเห็นได้ว่าทุกอย่างที่กล่าวมาเหล่านี้ สำคัญทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะพูดถึงทุกอย่างจะขอถือว่า เตาเผาก่อนเป็นอันดับแรก เตาเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานั้นมีการพัฒนามาโดยตลอด และเรามั่นภั่นภูมิความหลากหลายทางด้านการเผาไม่มีการก่อเป็นเตาเผาหากแต่จะเป็นการเผากางและ (Bonfire Firing) วิธีการจะใช้กิ่งไม้สูญให้เป็นกองแล้ววางภาชนะเรียงลงบนกองกิ่งไม้ จากนั้นจึงเผาดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 การเผากางและ (Bonfire Firing)

วิธีการอย่างนี้ปัจจุบันในประเทศไทยยังทำกันอยู่ แต่บ้านทุ่งหลง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยและแบบทางภาคอีสานบริเวณ จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีการเผาในหลุม (Pit Firing) วิธีการก็คือขุดเป็นหลุมลงไปในดินเพียงเล็กน้อยแล้วนั่งทำการเผาต่อจากนั้นก็เริ่มพัฒนามาเป็นเตาขุด (Bank Kiln) ซึ่งจะขุดແกรอบริเวณริมตลิ่งชายฝั่งน้ำหรือบริเวณถ้ำ (Cave Kiln) การขุดແกรอบริเวณริมตลิ่งชายฝั่งน้ำยังปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นແกรอบริเวณเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย จากนั้นก็พัฒนาถ้วยมาเป็นเตาเผาอย่างเต็มรูปแบบโดยการใช้วิธี

ก่อด้วยอิฐดินเผาบนพื้นดิน เตาที่ก่อล้ำมาหั้งหมุดน้ำเข้าฟืนเป็นเชือเพิง ในปัจจุบันเชือเพิงที่ใช้กับเตาเผามีหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น น้ำมัน ถ่านหิน แก๊สตลอดจนไฟฟ้าซึ่งสะดวกสบายยิ่งขึ้น

นอกจากการมีเตาเผาที่ดีแล้ว ควรต้องรู้จักวิธีการและขั้นตอนรวมถึงการควบคุมการเผาด้วยการเผาผลิตภัณฑ์นั้น มีอุณหภูมิที่ต้องการ แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ของการเผาที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเผาดิบ (Biscuit Firing) มีจุดประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงขึ้นให้เหมาะสมแก่การนำไปเคลือบหรือให้สีดกต่อการนำไปตกแต่งการเผาดิบนั้นจะเผาอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 750-850 องศาเซลเซียส การเผาเคลือบ (Glaze Firing or Gloss Firing) เป็นการเผาผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งจากกระบวนการเผาดิบ อุณหภูมิที่เผาจะขึ้นอยู่กับชนิดเคลือบที่ใช้ ศึกษาการเผาสีบนเคลือบ (Decoration Firing) หรือการเผาด้วยการเขียนทองรวมถึงการตกแต่งตัวรูปลอกน้ำจะต้องเผาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรอบภายหลังจากการเผาดิบเพื่อป้องกันน้ำฝนที่เผาประมาณ 750-800 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 2 การเผาในหลุม (pit Firing)



ภาพที่ 3 หินทนไฟ (sagger) ในลักษณะต่างๆ

นอกจากการเผาหลักๆ เหล่านี้แล้วยังมีการเผาในเชิงที่เป็นเทคนิค ซึ่งแต่ละบุคคลจะค้นคิดขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีความเปลกใหม่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเผาในหีบทนไฟ (sagger firing) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพยายามเพิ่มความงามความน่าสนใจและความเปลกใหม่ให้กับชิ้นงานได้ แต่ก่อนอื่นต้องรู้จักหีบทนไฟเสียก่อน

หีบทนไฟ (sagger) คือ หีบดินเผาที่ทำจากดินผสมวัสดุที่ทนไฟสูง มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลมขนาดต่างๆ กันสำหรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หีบทนไฟมันจะใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ในการเผาเคลือบอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันเขม่าครัวไฟหรือเปลวไฟจากการเผาไม่ให้เดินชิ้นงาน ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในรูปของรอยชำหินบนผิวเคลือบ และป้องกันการบิดเบี้ยวของรูปทรงที่เกิดจากการที่ภาชนะระเหบกับเปลวไฟโดยตรง หีบทนไฟจะนิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความอบอุ่น เช่นงานหรืองานต่างๆ

การเผาในหีบทนไฟ (Sagger Firing) เป็นเทคนิคการเผาอีกแบบหนึ่งที่ใช้ประโภชน์จากหีบทนไฟในลักษณะที่ควรกันข้ามกับการเผาทั่วไป โดยทั่วไปแล้วการใช้หีบทนไฟนี้เป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ต้องการจากกระบวนการเผาไหม้ไม่สัมผัสถึงภัณฑ์ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากบุคลากรที่ดูแลหีบทนไฟ ไม่สามารถนำหีบทนไฟที่ไม่ต้องการออกจากหีบทนไฟได้ หีบทนไฟจะถูกนำไปเผาในลักษณะเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ต้องการจากสาระเรหะไปโดนหรือสัมผัสกับเตาเผา เพราะฉะนั้นหีบทนไฟจะถูกออกแบบมาให้สามารถติดต่อหีบทนไฟและสามารถแยกหีบทนไฟออกจากหีบทนไฟได้ หีบทนไฟจะถูกนำไปเผาในหีบทนไฟที่ต้องการจะป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับเตาเผา ขั้นตอนในการเผาแบบ Sagger Firing หรือการเผาในหีบทนไฟ

ดินเหนียวอุดบริเวณที่เป็นรอยต่อของอิฐหนไฟที่ไม่สนิทได้ ส่วนด้านบนก็ใช้แผ่นรองเผาปิดชั้นเดิม การเผาในลักษณะเช่นนี้จะทำให้สิ่งที่เราใส่เข้าไปในหีบทนไฟไม่ว่าจะเป็นขี้เลือยเปลือกไม้ แกลบ ฟางข้าว ถ่านแม้กระนั้งเปลือกหอยนางรม ก็สามารถเผาให้มีคราบและเขม่าเกิดขึ้นส่งผลกับชิ้นงานที่อยู่ในหีบทนไฟนั้นให้อุ่นเส้นที่แบบที่รวมชาติสร้างสรรค์ขึ้น และหลังจากที่การเผาเสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกผลที่ได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ใส่เข้าไปด้วยน้ำให้ผลลัพธ์ยังไง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผาครั้งต่อไป



ภาพที่ 4 หีบทนไฟที่เม็ดด้วยวิธี Sagger Firing เป็นผลงานของ Charlie & Linda Riggs

ขั้นตอนการเผาแบบ Sagger Firing หรือการเผาในหีบทนไฟ

การเตรียมการเผาแบบ Sagger Firing หรือการเผาในหีบทนไฟสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ คันได้แก่ ชิ้นงานที่ผ่านการเผาดินแล้ว (Biscuit Firing) หีบทนไฟ หากไม่มีหีบทนไฟสามารถใช้อิฐหนไฟก่อเป็นห้องแท่นหีบทนไฟได้ สิ่งที่จะใช้สิ่งที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (ผู้เชี่ยวชาญใช้เปลือกหอยนางรมเนื่องจากหาได้ง่าย) ใส่ลงไปในหีบทนไฟด้วย ในกรณีของมือใหม่หัดเผาการใส่สิ่งต่างๆลงในปั้นควรดับบันทึกด้วยว่าใส่อะไรบ้าง ปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วล้างดับบันการใส่ ก่อนหลัง เพราะแต่ละอย่าง ที่ใส่ปั้นจะส่งผลไม่เหมือนกัน เมื่อใส่สิ่งต่างๆลงในหีบทนไฟเรียบร้อยแล้วให้แผ่นรองเผา (Refractory shelf) ปิดด้านบนของ หีบทนไฟ ในกรณีที่แผ่นรองเผาปิดได้ไม่สนิทสามารถใช้ดินเหนียวราบบริเวณขอบที่ปิดไม่สนิท บางครั้งชิ้นงานมีขนาดที่ใหญ่กว่าหีบทนไฟ ก็สามารถใช้อิฐหนไฟ (Insulation brick) แทนได้และควรเป็น อิฐหนัก (Solid Firebrick) โดยจะก่ออิฐหนไฟภายใต้เตาเผา ให้มีลักษณะเป็นห้องมีขนาดที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ที่จะเผา และสามารถใช้

2. ในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าหีบทนไฟ สามารถใช้อิฐหนไฟก่อเรียงเป็นห้องเผาดังรูป



ภาพที่ 5 เค้าແຜ່ຂົນດໃຫ້ແກ້ສົມບັນເຊີຍພິລິງ ແລະດິນໄຟເຫັນ ກາຍໃນຫ້ອງແພ່ຂອງເຕົາແພ່




ภาพที่ 7 ວັງຜົລຈານລົງໃນຫ້ອງແພ່ທີ່ເຫຼືອມໄວ້ ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້ານໄດ້ສີເປີລືອກໂຮຍ ນາງຮມລົງໄປ

4. ໄກສັ່ນຜ່ານຮອງເພ່ ອີດ ໄດ້ ໄສນິທ ພາກໄມ່ສົນທສາມາດໃຊ້ ຕິນເຫຼືອມີຢາດບໍລວມດັ່ງກ່າວໄວ້ໄດ້



ภาพที่ 8 ໃຫ້ດິນອຸຄບວຽກທີ່ມີຢູ່ທີ່ອຸຄບວຽກທີ່ປັດໃນສົນທ



ภาพที่ 9 ໃຫ້ແຜ່ນຮອງເພ່ປັດຕ້ານບນ

5. ພາກມີເພື່ອທີ່ເໜືອກສາມາດວາງຂຶ້ນງານອີ່ນໆ ໄດ້ເພື່ອ ເປັນກາຣີເຫຼືອພື້ນທີ່ແລະພົສັງຈານໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ




ภาพที่ 6 ໃຫ້ອຸຄບວຽກທີ່ເປັນຫ້ອງແພ່ແທນກາຣໃຫ້ບັນຫັກໄຟ

3. ວັງຂຶ້ນງານລົງໃນຫ້ອງແພ່ ຈາກນັ້ນໄສ່ພັງຂ້າວແລະ ເປີລືອກໂຮຍນາງຮມທີ່ອື່ນໆ



ภาพที่ 10-11 พื้นที่ที่เหลือสามารถวางชิ้นงานอื่นๆ


6. เผาที่อุณหภูมิ 1230 -1250 องศาเซลเซียส โดยเผาที่บารยาการแบบไม่สมบูรณ์ (Reduction Firing)



ก. และ ข. ชิ้นงานภาชนะจากการเผาแบบ Sagger Firing หรือการเผาในพื้นที่ไฟ ขณะยังอยู่ภายในเตา



ก. และ ข. ชิ้นงานที่ผ่านการเผาแบบ Sagger Firing หรือการเผาในพื้นที่ไฟ



เอกสารอ้างอิง

- ทวี พรมพุกษ์. (2523). เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพ: โอดี้นส์โค.
- สุขมาล เล็กสวัสดิ์. (2548). เครื่องปั้นดินเผา พื้นฐานการออกแบบและปฏิบัติงาน. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Stephen Murfitt. (2002). *The Glaze Book*. Manufactured by Universal Graphics Pte Ltd., Singapore.

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University